



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0684	三菱	R5/9	2PG-FS74HZ-546111	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.9.20	切れ	1,010 km	13,900 kg	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月		ナシ	9,610	2,400				

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ	(少) 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態				日本トレクス No.23W-06042				ベツト	(有) 無
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り	有 (無)
キャッチ・蝶番・ロックバー:ステン								ETC	有 (無)
								ラジオ	(有) 無
									バックモニター

外装状態		ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED																
燃料タンク	200L+300L	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)																
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有	 																
記録簿	有 (無)																	
PMマフラ	(有) 無	バンパー } コーナー } グリル } メッキ ミラー }	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table>		10	前	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	前				10													
10		10																
10	10	10	10															
10	10	10	10															
証明書	有 無	F 10 スペア <input type="checkbox"/> R																
S・リミッタ	(有) 無	サイズF 245/70R19.5																
証明書	有 無	サイズR 245/70R19.5																
*スノータイヤは表記する																		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります