

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0676	ボルボ	H29/3	QKG-H2TEA1・YV2RM00AXGA796206	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.3.16	389,207 km	11,500 kg	L	W	H	馬力	440ps	ターボ	有
	切れ 抹消	タコグラフ年月 アリ		-	-	-	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ:JOST				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有	無		
					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ETC	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有	無		バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
480L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
飛石アリ

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 無

グリル:メッキ 看板跡 3530

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載
<input type="checkbox"/> 2 前 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
F <input type="checkbox"/> 欠 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 315/70R22.5 サイズR

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります