HPNo.	車名	年式 型式•車体番号				架装形状			
C0647	日野	R2/1	2KG-FD2AB0	3G-115461		ウイング		株式会社 キャリオン	
前使用者	車検有	T効期限	走行距離(km)	走行距離(km) 積載量		荷台寸法(mm)		T/M	6 速
○ 自家用	г. 1 ДД	力切力	218,335 km	2,700	L	W	H	馬力	210ps ターボ 有
営業用 レンタカ 不明	検切	オし 抹消		kg	6,290	2,400	$\begin{vmatrix} 2,430 \\ (2,330) \end{vmatrix}$	3	ペダル
エンジン状!	態 A BC	DE AC	息不良無ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャフ	`内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ								中多	3
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ							シート破れ	有魚	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス No.W071F50-01							ベット	有 無	#
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板							クロス張り	有(無	
							ETC	有 無	I
								有 無	バックモニター
外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト: LED タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載									
サイド・バンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(電球)								I -	6 前 6
200L									i
Fガラス状態 要交換 良好(飛石有)								8	8 8 8
							Bil-ley-		
								I	F 1 スペア R
PMマフラ 有 無								サイズ	<u> </u>
証明書 有 無								サイズ	
S・リミッタ 有			凹み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		スリキス		41		
証明書 有 無 リアバンパーキズ ・ スリキス								**	ノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります