


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
C0651	日野	H29/8	QKG-FS1EKDA-14236	ダンプ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.9.20	切れ	176,546 km	9,000	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	5,100	2,200	520	3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	極東開発 DD10-761 No.17U038809Y				ベツト	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
電動コボレーン 自重計付 床:鉄板					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
床厚み:(デッキ:耐摩耗鋼板6mm・サイド:高張力鋼板4.5mm・テールゲート:耐摩耗鋼板6mm・前壁:高張力鋼板4.5mm)					ETC	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ラジオ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		

<p>外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ</p> <p>燃料タンク 300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有</p> <p>記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無 H29年~R5年</p> <p>PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 3対(電球)</p> <p>バンパー コーナー グリル ミラー } メッキ</p> <p>凹み</p> 	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 1 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 11R22.5 サイズR 11R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	5	前	5				2	2	5	5	2	2	3	3
5	前	5														
2	2	5	5													
2	2	3	3													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります