



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0656	日野	H29/12	TPG-XZC655M-0004215	バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	AT	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	124,659 km タコグラフ年月 アリ	1,850 kg	L 6,350	W 1,910	H 3,330	馬力	136ps	ターボ 有
							2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 <input checked="" type="radio"/> 多	※指定色塗装済み		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	キャブ白塗装		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DLK T2DE149				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	ボデーシルバー塗装		
庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	<input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無			
門口:ステン					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター		

外装状態	ヘッドライト:ハロゲン	サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(LED)	タイヤ状態
燃料タンク	100L		1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有	ズレ ※後ろにズレ有り リアバンパーコーナー曲がり	<input type="checkbox"/> 3 前 <input type="checkbox"/> 3
	点キズ有		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無	テールレンズ割れ テールレンズキズ	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	キズ 右前マーカー割れ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
証明書	有 無		F <input type="checkbox"/> 2 スペア <input type="checkbox"/> R
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		サイズF 205/70R16
証明書	有 無		サイズR 205/70R16
			*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります