

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0694	三菱	H19/11	PDG-FE88DV-540021	ゲート付バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	118,038 km タコグラフ年月 ナシ	2,900 kg	L 4,370	W 2,070	H 2,380	馬力 3	150ps ペダル	ターボ 有

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,930 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ 少 <b>中</b> 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <b>無</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ 7×6V3479						ベツト	有 <b>無</b>	
ラッシングレール3段 前壁1対 内フック2対 庫内灯2灯(蛍光灯) 床:板							クロス張り	有 <b>無</b>	
跳ね上げゲート:新明和 PRAM10-1434N No.S80905630							ETC	<b>有</b> 無	
							ラジオ	<b>有</b> 無	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ハロゲン

燃料タンク
150L

Fガラス状態
要交換 <b>良好</b> 飛石有
点キズ有

記録簿	有	<b>無</b>
-----	---	----------

PMマフラ	<b>有</b>	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	<b>無</b>
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 3対(電球)

バンパー ステップ } メッキ

看板跡

フェンダー曲がり・サビ サイドバンパーサビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
□		□
5	5	5 5
□	□	□ □

F **9** スペア □ R

サイズF 225/75R16

サイズR 225/75R16

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります