

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0696	いすゞ	H31/2	TRG-NPR85AN-7085372	バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	102,049 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 4,480 W 2,080 H 2,150	馬力 150ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	10,440 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DLK T3DN068				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無				
ラッシングレール2段 左サイドドア 庫内灯2灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無				
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター			

外装状態 ヘッドライト:ハロゲン

燃料タンク 100L

Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

サイドバンパー1段(鉄) マーカー2対(LED)

凹み スリキズ

曲がり スリキズ

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/> 4	前	<input type="checkbox"/> 4	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F 4 スペア R

サイズF 205/75R16
サイズR 205/75R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります