

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0709	三菱	R2/12	2RG-FEA20-580647	バン	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消		5,643 km タコグラフ年月 ナシ	1,950 kg	L 4,490	W 1,760	H 2,150 (2,090)	馬力	130ps	ターボ 有
								3	ペダル	

エンジン状態	A(●)C D E	AC	(●) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(●) 少 中 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (●) 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.056N6245						ベツト	有 (●) 無	
ラッシングレール2段 庫内灯2灯(LED) 床:板							クロス張り	有 (●) 無	
							ETC	(●) 有 無	
							ラジオ	(●) 有 無	

外装状態 ヘッドライト:ハロゲン

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(電球)

燃料タンク	100L
Fガラス状態	要交換 良好 (●) 飛石有
記録簿	有 (●) 無
PMマフラ	(●) 有 無
証明書	有 無
S・リミッタ	有 (●) 無
証明書	有 無

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラー } メッキ

行灯

小傷

看板跡

看板跡

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
8	8	8 8

F 10 スペア R

サイズF 195/85R15  
サイズR 195/85R15

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります