





|       |    |       |                   |      |            |
|-------|----|-------|-------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式    | 型式・車体番号           | 架装形状 |            |
| A0711 | 三菱 | R5/12 | 2PG-FS74HZ-545387 | ウイング | 株式会社 キャリオン |

|                          |          |          |           |          |       |                  |     |          |     |   |
|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------|------------------|-----|----------|-----|---|
| 前使用者                     | 車検有効期限   | 走行距離(km) | 積載量       | 荷台寸法(mm) |       |                  | T/M | シフトパイロット |     |   |
| 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | R6.12.21 | 959 km   | 14,000 kg | L        | W     | H                | 馬力  | 428ps    | ターボ | 有 |
|                          | 切れ<br>抹消 | タコグラフ年月  | アリ        | 9,610    | 2,410 | 2,650<br>(2,560) | 2   | ペダル      |     |   |

|                               |                     |    |          |      |    |        |          |         |         |
|-------------------------------|---------------------|----|----------|------|----|--------|----------|---------|---------|
| エンジン状態                        | (A) B C D E         | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 13,480 円 | キャブ内部   | 備考      |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)             | ナシ                  |    |          |      |    |        | 汚れ       | (少) 中 多 |         |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)      | ナシ                  |    |          |      |    |        | シート破れ    | 有 (無)   |         |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態              | 日本トレクス No.23W-03329 |    |          |      |    |        | ベツト      | (有) 無   |         |
| ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板 |                     |    |          |      |    |        | クロス張り    | 有 (無)   |         |
| キャッチ・蝶番・ロックバー:ステン             |                     |    |          |      |    |        | ETC      | 有 (無)   |         |
|                               |                     |    |          |      |    |        | ラジオ      | (有) 無   | バックモニター |

|        |              |  |  |
|--------|--------------|--|--|
| 外装状態   |              | ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED  |  |
| 燃料タンク  | 300L+200L    | サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)   |  |
| Fガラス状態 | 要交換 (良好) 飛石有 |     |  |
| 記録簿    | 有 (無)        |   |  |
| PMマフラ  | (有) 無        | バンパー<br>コーナー<br>グリル<br>ミラー<br>メッキ  |  |
| 証明書    | 有 無          |  |  |
| S・リミッタ | (有) 無        |  |  |
| 証明書    | 有 無          |  |  |

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 10 |    | 前  |    | 10 |    |
| 10 |    |    |    | 10 |    |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

F 10 スペア □ R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります