





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D0570	いすゞ	R4/9	2PG-CYJ77CA-7021648	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	28,468 km タコグラフ年月 アリ	12,000 kg	L 9,300	W 2,300	H 2,540 (2,370)	馬力	380ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	外気24℃ 設定-29℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊 TPH7154-2 No.B140620 2014年9月製造							ベツト 有 無	庫内23.3℃⇒-21℃
ラッシング4段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン								クロス張り 有 無	3H稼働
冷凍機:サーモキング UT-1200SR								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態	アルミホイール	総輪エアサス	ヘッドライト:LED	サイドバンパー 3段(ステン)	マーカー 左10対・右9対	タイヤ状態									
燃料タンク	300L+300L					1~10、×、欠、で記載									
Fガラス状態	要交換	良好	飛石有				<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>前</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> </tr> </table>	6	前	6	6		6		
6	前	6													
6		6													
点キズ	メッキ						<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </table>	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7												
7	7	7	7												
記録簿	有	無				F 10 スペア <input type="checkbox"/> R									
PMマフラ	有	無	1500 2130mm 前開きサイドド 看板跡 看板跡 看板跡			サイズF 245/70R19.5									
証明書	有	無	凹み・キズ			サイズR 245/70R19.5									
S・リミッタ	有	無				*スノータイヤは表記する									
証明書	有	無													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります