

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0658	日野	H30/1	TKG-FD7JLAG-26019	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	375,860 km タコグラフ年月 ナシ	2,350 kg	L 6,260	W 2,210	H 2,420 (2,330)	馬力 240ps 3	ターボ 有 ペダル	有

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W033D56				ベット	有	無		
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有	無		
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.17T128125N					ETC	有	無		
					ラジオ	有	無	バックモニター	

外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ	サイドバンパー 1段(鉄)	マーカー 3対(LED)	タイヤ状態
燃料タンク	200L				1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	フロントパネル	フロントバンパー	スリキズ	3 前 3
点キズ多数					
記録簿	有 無				3 3 3
PMマフラ	有 無				
証明書	有 無				
S・リミッタ	有 無				
証明書	有 無				
					F 1 スペア <input type="checkbox"/> R
					イズF 225/80R17.5
					イズR 225/80R17.5
					角変形*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります