

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0519	日野	H30/9	2DG-FW1AHG-104868	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	198,979 km タコグラフ年月 アリ	13,900 kg	L 9,640	W 2,400	H 2,650 (2,570)	馬力	380ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ D-LWCKLGOT009825B No.W9D0835				ベット	有 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 無			
					ETC	有 無			
					ラジオ	有 無			バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズあり

記録簿	有	無
H30年~R4年		

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 7対(LED)

※シャーシ:赤塗装

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1	前	1	
* 2		* 2	
* 2	* 2	* 2	* 2
* 1	* 1	* 2	* 2

F **1** スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

※スペアタイヤパンク(エア抜)

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります