

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)				
C0693	日野	H19/7	BDG-FD8JLWA-13376	アルミ平	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	434,187 km タコグラフ年月 ナシ	3,950 kg	L 6,210	W 2,120	H 480	馬力 240ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,810 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 中 (多)	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	錆多数アリ			シートの破れ (有) 無					
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス DL1G53 No.HH0707040			ベットの (有) 無					
内フック5対 床:鉄板				クロス張り 有 (無)					
				ETC (有) 無					
				ラジオ (有) 無					

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク	200L	
Fガラス状態	要交換 良好 (飛石有)	点キズ有
記録簿	有 (無)	
PMマフラ	有 無	
証明書	有 (無)	
S・リミッタ	有 無	
証明書	有 (無)	

バンパー  
コーナー  
ミラー

メッキ

飛石多数

凹み

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球)

看板跡

凹み

スリキズ

エンドパーツ欠

凹み

看板跡

スリキズ

キズ

スリキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
3	3	3 3	
F	4	スペア	R
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります