

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
B0730	UD	R3/3	2PG-CG5CA・JNCMB02G6MU057821	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	359,121 km タコグラフ年月 アリ	13,700 kg	L 9,640	W 2,400	H 2,650 (2,580)	馬力	390ps	ターボ 有
							2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ			汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				ナシ			シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9DT624				ナシ			ベツト 有 無	
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					ナシ			クロス張り 有 無	
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン					ナシ			ETC 有 無	
					ナシ			ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態	ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED	タイヤ状態
燃料タンク	300L+300L	1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	3 前 3
記録簿	有 無	3 3 3 5
PMマフラ	有 無	4 4 5 5
証明書	有 無	F 10 スペア □ R
S・リミッタ	有 無	サイズF 245/70R19.5
証明書	有 無	サイズR 245/70R19.5

庫内:ベニア上部数ヶ所穴アリ
サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

バンパー
コーナー
グリル
ミラー } メッキ

凹み(ホイールナット)

凹み(ホイールナット)

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります