

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0702	ボルボ	R1/10	2DG-KA2TEA1・YV2RTY0A2KA844288	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.10.23	切れ	518,577 km	11,600	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<b>中</b>	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<b>無</b>		
上物メーカー名 年式,型式及状態					ベツト	<b>有</b>	無		
スライドカプラ:HOLLAND製					クロス張り	有	<b>無</b>		
					ETC	有	<b>無</b>		
					ラジオ	<b>有</b>	無		バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
405L

Fガラス状態
要交換 <b>良好</b> 飛石有

記録簿 <b>有</b> 無
R2年~R5年

PMマフラ <b>有</b> 無
証明書 有 無

S・リミッタ <b>有</b> 無
証明書 有 無

凹み

縞アルミ貼り シヤーン曲がり

キズ

キズ

ゴム欠損

サイドガード:キズ

3500

1200

サイドガード:キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="4"/>	前	<input type="text" value="4"/>		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
F <input type="text" value="9"/>		スペア	<input type="text"/>	R
サイズF	315/70R22.5			
サイズR	295/80R22.5			

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります