

|       |    |      |                   |      |            |
|-------|----|------|-------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式   | 型式・車体番号           | 架装形状 |            |
| C0744 | 日野 | R3/3 | 2KG-FD2ABG-121934 | 冷凍バン | 株式会社 キャリオン |

|                                  |             |                          |          |            |            |            |             |          |   |     |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|---|-----|
| 前使用者                             | 車検有効期限      | 走行距離(km)                 | 積載量      | 荷台寸法(mm)   |            |            | T/M         | 6速       |   |     |
| ○ 自家用<br>○ 営業用<br>□ レンタカ<br>□ 不明 | 検切れ (切れ) 抹消 | 139,032 km<br>タコグラフ年月 ナシ | 2,500 kg | L<br>6,180 | W<br>2,300 | H<br>2,080 | 馬力<br>240ps | ターボ<br>有 | 3 | ペダル |

|  |                         |    |          |      |    |        |          |             |                |
|--|-------------------------|----|----------|------|----|--------|----------|-------------|----------------|
| エンジン状態   | A B (C) D E             | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 10,900 円 | キャブ内部       | 備考             |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                                | ナシ                      |    |          |      |    |        |          | 汚れ 少 (中) 多  | *温度設定          |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)                         | ナシ                      |    |          |      |    |        |          | シート破れ 有 (無) | 外気21℃ 設定-30℃   |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態                                 | 東プレ No.H203074 2021年2月製 |    |          |      |    |        |          | ベット (有) 無   | 庫内17.5℃⇒-17.5℃ |
| ラッシング2段 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン                   |                         |    |          |      |    |        |          | クロス張り 有 (無) | 3H稼働           |
| 冷凍機:東プレ XL42LOC-U No.203074 2021年2月製 エバ下(H1,930) |                         |    |          |      |    |        |          | ETC 有 (無)   |                |
| ロックバー・蝶番・門口:ステン                                  |                         |    |          |      |    |        |          | ラジオ (有) 無   | バックモニター        |

外装状態 ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED  
 サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 4対(LED)

|       |
|-------|
| 燃料タンク |
| 200L  |

|              |
|--------------|
| Fガラス状態       |
| 要交換 良好 (飛石有) |
| 点キズ多数・一部ヒビ   |

|         |
|---------|
| 記録簿     |
| (有) 無   |
| R3年~R6年 |

|         |
|---------|
| PMマフラ   |
| (有) 無   |
| 証明書 有 無 |

|         |
|---------|
| S・リミッタ  |
| 有 (無)   |
| 証明書 有 無 |

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラー

メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3 | 前 | 3 |   |
| □ |   | □ |   |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| □ | □ | □ | □ |

F 10 スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります