

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
C0755	日野	R5/9	2KG-FD2ABG-133865	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.9.24	切れ 531 km 抹消	2,200 kg	L 6,150	W 2,300	H 2,100 (2,080)	馬力	240ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ				3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 (無) 外気12℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ XL42-LSC-U No.H32518							ベット	(有) 無 庫内11℃⇒-23.5℃
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) 床:キーストン スタンバイ付								クロス張り	有 (無) 3H稼働
格納ゲート:新明和 RAK10-6495D No.S2307008899								ETC	有 (無)
蝶番・門口:ステン								ラジオ	(有) 無 バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	(無)
-----	---	-----

PMマフラー	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 4対(LED)

エバ下1930

工具箱

エアサスコントローラー

1490

1970

2200

1550

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラー  
フェンダー

メッキ

タイヤチェーン

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	9	
9	9	9	9

F 10 スペア R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります