

|                            |        |                                   |                             |            |            |                       |     |       |       |
|----------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|-----|-------|-------|
| HPNo.                      | 車名     | 年式                                | 型式・車体番号                     | 架装形状       |            |                       |     |       |       |
| B0732                      | UD     | R3/2                              | 2PG-CG5CA・JNCMB02G2MU057167 | ウイング       | 株式会社 キャリオン |                       |     |       |       |
| 前使用者                       | 車検有効期限 | 走行距離(km)                          | 積載量                         | 荷台寸法(mm)   |            |                       | T/M | エスコット |       |
| ○ 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | R7.2.4 | 切れ<br>357,685 km<br>抹消 タコグラフ年月 ナシ | 13,700 kg                   | L<br>9,640 | W<br>2,400 | H<br>2,650<br>(2,580) | 馬力  | 390ps | ターボ 有 |
|                            |        |                                   |                             |            |            |                       | 2   | ペダル   |       |

|                                  |                                       |    |               |      |    |        |          |              |         |
|----------------------------------|---------------------------------------|----|---------------|------|----|--------|----------|--------------|---------|
| エンジン状態                           | A B <b>C</b> D E                      | AC | <b>良</b> 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 13,480 円 | キャブ内部        | 備考      |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                | ナシ                                    |    |               |      |    |        | 汚れ       | 少 <b>中</b> 多 |         |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)         | ナシ                                    |    |               |      |    |        | シート破れ    | <b>有</b> 無   |         |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態                 | 日本フルハーフ DKL W9DT623 D-LWCKLGOT009825B |    |               |      |    |        | ベット      | <b>有</b> 無   |         |
| ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板 |                                       |    |               |      |    |        | クロス張り    | 有 <b>無</b>   |         |
| 蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン             |                                       |    |               |      |    |        | ETC      | 有 <b>無</b>   |         |
|                                  |                                       |    |               |      |    |        | ラジオ      | <b>有</b> 無   | バックモニター |

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

|           |
|-----------|
| 燃料タンク     |
| 300L+300L |

|                   |
|-------------------|
| Fガラス状態            |
| 要交換 良好 <b>飛石有</b> |
| 点キズ多数             |

|                |
|----------------|
| 記録簿 <b>有</b> 無 |
| R3年~R6年        |

|                  |
|------------------|
| PMマフラ <b>有</b> 無 |
| 証明書 有 無          |

|                   |
|-------------------|
| S・リミッタ <b>有</b> 無 |
| 証明書 有 無           |

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

ウイング内面ゴム剥がれ・外れ

看板跡

スリキズ・凹み

キズ

メッキ

ステップバンパー編板めくれ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | 2 | 前 | 2 |
|   | 3 |   | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 3 |

F **2** スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります