| HPNo. | 車名 | 4 年式 型式 | | 番号 | | 架装形状 | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------|----------------|-------|----------|-------|----------|------------------|---------------|--------|--|
| A0763 | 三菱 | R5/9 | 2RG-FEB50 | EB50-601346 冷? | | | 東バン | | 株式会社 キャリオン | | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | | 走行距離(km) | n) 積載量 | | 荷台寸法(mm) | | T/M 5 速 | | <u> </u> | | |
| ○ 自家用 営業用 | D7 0 | 10 切れ | 2,148 _{km} | 3,000 | L | W | Н | 馬力 | 150p | os ターボ | 有 | |
| レンタカー不明 | R7.9. | 18 抹消 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | kg | 4,450 | 1,980 | 1,860 | 3 | ペダ | ル | | |
| エンジン状態(A) B C D E AC 良 不良 無 ブレーキ バキューム リサイクル料 8,830 円 | | | | | | | | 内部 | 備 | 考 | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | | 中 | 多 | *温度記 | 设定 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | | 有 | 無外 | 気19℃ 設 | 定-30℃ | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ GME E1G9504 | | | | | | | | 有 | 無庫 | .内19℃→ | -23.5℃ | |
| ラッシングレール2段 庫内灯2灯(LED) 床:アルミ縞板 水抜き穴4カ所 | | | | | | | クロス張り | 有 無 2H稼働 | | | 動 | |
| 冷凍機: 菱重 TDJS35A-L2 スタンバイ付 | | | | | | | ЕТС | 旬 | 無 | | | |
| | | | | | | | ラジオ | <u> </u> | 無 | バックモニ | ニター | |
| 外装状態 ヘッドライト: LED #//: ********* 151/(4) | | | | | | | | | | イヤ状態 | 4± F | |
| ļ | | | サ仆・バンパー 1段(鉄) | | | | | | ×、欠、で記 前 | 1 | | |
| | 燃料タンク | | | | | | | | 8 | Hi) [| 8 | |
| 100L | | | | | | | TI. | | | | | |
| Fガラス状態 | | | | | | | * | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 要交換良好飛石有 | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿有無 | | | | | | | | | | ı Ll | | |
| | | | | | | | | | F 10 スペア R | | | |
| PMマフラ | PMマフデ 有 無 | | | | | | | サイ | サイズF 205/70R17.5 | | | |
| 証明書 | | | | | | | | サイ | ズR | 205/70R | 17.5 | |
| S・リミッタ 有 無 | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 有 無 | | | | | | | 1 | | *スノータイヤは表記する | | | |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります