

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0781	トレクス	R3/10	NCCTB34081-7513	海コンセミトレーラ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	km	30,480 kg	L	W	H	馬力 ターボ ペダル
		タコグラフ年月					

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス NCCTB34081 No.NCCTB34081-7513 2021年9月製造							ベツト	有 無
3軸 40フィート							クロス張り	有 無
							ETC	有 無
							ラジオ	有 無

<p>外装状態 リーフサス</p> <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 飛石有</td></tr> <tr><td>記録簿 有 無</td></tr> <tr><td>PMマフラ 有 無</td></tr> <tr><td>証明書 有 無</td></tr> <tr><td>S・リミッタ 有 無</td></tr> <tr><td>証明書 有 無</td></tr> </table> <p>サイドバンパー 3対(鉄)</p> <p>天面キズ・サビ</p> <p>キズ・サビ</p> <p>反射板曲がり</p> <p>テール台曲がり</p> <p>天面キズ・サビ</p>	燃料タンク	Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	記録簿 有 無	PMマフラ 有 無	証明書 有 無	S・リミッタ 有 無	証明書 有 無	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <p>前</p> <table border="1"> <tr><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 11R22.5</p> <p>サイズR 11R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	4	4	5	4	8	8	8	8	4	6	6	6
燃料タンク																					
Fガラス状態																					
要交換 良好 飛石有																					
記録簿 有 無																					
PMマフラ 有 無																					
証明書 有 無																					
S・リミッタ 有 無																					
証明書 有 無																					
4	4	5	4																		
8	8	8	8																		
4	6	6	6																		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります