





|                          |                    |                           |                   |  |                            |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| HPNo.                    | 車名                 | 年式                        | 型式・車体番号           | 架装形状                                     |                            |
| C0764                    | 日野                 | R5/7                      | 2PG-FD2ABG-134055 | ゲート付ウイング                                 | 株式会社 キャリオン                 |
| 前使用者                     | 車検有効期限             | 走行距離(km)                  | 積載量               | 荷台寸法(mm)                                 | T/M 6速                     |
| 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | R7.7.3<br>切れ<br>抹消 | 2,914 km<br>タコグラフ年月<br>アリ | 2,150 kg          | L 6,270<br>W 2,400<br>H 2,420<br>(2,330) | 馬力 240ps<br>ターボ 有<br>3 ペダル |

|                                      |    |          |      |                    |        |                        |       |         |
|--------------------------------------|----|----------|------|--------------------|--------|------------------------|-------|---------|
| エンジン状態 (A) B C D E                   | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エア                 | リサイクル料 | 10,900 円               | キャブ内部 | 備考      |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                    |    |          |      | ナシ                 |        | 汚れ (少) 中 多             |       | バックモニター |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)             |    |          |      | ナシ                 |        | シート破れ 有 (無)            |       |         |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態                     |    |          |      | トランテックス W140J17-01 |        | ベツト (有) 無              |       |         |
| ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板     |    |          |      |                    |        | クロス張り 有 (無)            |       |         |
| 格納ゲート:新明和 TRKA10-6475D No.2304005801 |    |          |      |                    |        | ETC (有) 無<br>ラジオ (有) 無 |       |         |

|  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |     |  |  |  |      |     |   |      |             |  |      |             |  |
|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|---|-----|--|--|--|------|-----|---|------|-------------|--|------|-------------|--|
| <p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク<br/>200L</p> <p>Fガラス状態<br/>要交換 (良好) 飛石有</p> <p>記録簿 有 (無)</p> <p>PMマフラ (有) 無<br/>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 (無)<br/>証明書 有 無</p> | <p>サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球)</p>     <p>2400<br/>1550<br/>1400<br/>ストップバー</p> | <p>タイヤ状態<br/>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F 10</td> <td>スペア</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="2">225/80R17.5</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="2">225/80R17.5</td> </tr> </table> <p>*スノータイヤは表記する</p> | 9 | 前 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 9 |  |  |  | F 10 | スペア | R | サイズF | 225/80R17.5 |  | サイズR | 225/80R17.5 |  |
| 9  | 前   | 9  |   |   |   |  |  |  |   |   |     |  |  |  |      |     |   |      |             |  |      |             |  |
|  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |     |  |  |  |      |     |   |      |             |  |      |             |  |
| 9  | 9   | 9 9  |   |   |   |  |  |  |   |   |     |  |  |  |      |     |   |      |             |  |      |             |  |
|  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |     |  |  |  |      |     |   |      |             |  |      |             |  |
| F 10   | スペア   | R  |   |   |   |  |  |  |   |   |     |  |  |  |      |     |   |      |             |  |      |             |  |
| サイズF   | 225/80R17.5   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |     |  |  |  |      |     |   |      |             |  |      |             |  |
| サイズR   | 225/80R17.5   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |     |  |  |  |      |     |   |      |             |  |      |             |  |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります