

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
C0776	日野	R5/9	2PG-FD2ABG-134672	ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.9.25	切れ	326 km	2,600 kg	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	ナシ	6,220				

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ	(少) 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態				トランテックス W022K71				ベット	(有) 無
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り	有 (無)
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン								ETC	(有) 無
								ラジオ	(有) 無
								バックモニター	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト(LED)

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有



記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無



証明書
有 無

S・リミッタ
有 (無)

証明書
有 無

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラーカバー } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	9			
9	9	9	9		
F		10	スペア		R
サイズF	225/80R17.5				
サイズR	225/80R17.5				

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります