

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0736	トレクス	R4/5	PFB34114-6338	平トレーラ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	km タコグラフ年月	27,400 kg	L 13,000	W 2,400	H 1,000 (800)	馬力 ターボ ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス PFB34114 PFB34114-6338 2021年1月製							ベツト	有 無	
ランディングギア:ニットレ製 NLH 813 2020年11月製							クロス張り	有 無	
床:鉄板							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

外装状態 エアサス リフトアクスル <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td><td></td></tr> <tr><td>Fガラス状態</td><td>要交換 良好 飛石有</td></tr> <tr><td>記録簿</td><td>有 無</td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td>有 無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有 無</td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有 無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有 無</td></tr> </table>	燃料タンク		Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	記録簿	有 無	PMマフラ	有 無	証明書	有 無	S・リミッタ	有 無	証明書	有 無		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 前 <table border="1"> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> F <input checked="" type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズRF 11R22.5 サイズRM 11R22.5 サイズRR 11R22.5 *スノータイヤは表記する	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4
燃料タンク																												
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有																											
記録簿	有 無																											
PMマフラ	有 無																											
証明書	有 無																											
S・リミッタ	有 無																											
証明書	有 無																											
4	4	4	4																									
3	3	3	3																									
4	4	4	4																									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります