





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A0800	三菱	R6/3	2PG-FS74HZ-547482	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.3.25		1,611 km	11,600 kg	L 9,370	W 2,330	H 2,470 (2,370)	馬力	394ps	ターボ	有
	切れ	タコグラフ年月	アリ					2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気22℃ 設定-35℃			
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊 WPH3565 No.B240042 2024年2月製				ベット	(有) 無	庫内19℃⇒-23.7℃			
ラッシング2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン					クロス張り	有 (無)	3H稼働			
冷凍機:菱重 TU100SB No.383100608BL 2023年製 スタンバイ付					ETC	有 (無)				
キャッチ・蝶番・ロックバー・門口:ステン					ラジオ	(有) 無	バックモニター			

外装状態 アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED		サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)				タイヤ状態			
燃料タンク	300L+300L					1~10、×、欠、で記載			
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有					10	前	10	10
記録簿	有 (無)					10	10	10	10
PMマフラ	(有) 無					10	10	10	10
証明書	有 無	バンパー コーナー グリル ミラー } メッキ				F 10 スペア <input type="checkbox"/> R			
S・リミッタ	(有) 無					サイズF 265/70R19.5			
証明書	有 無					サイズR 265/70R19.5			
						*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります