

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
A0799	三菱	R6/3	2PG-FS74HZ-547419		ゲート付冷凍バン			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.3.25		切れ 抹消	1,748 km タコグラフ年月 アリ	12,400 kg	L 9,360	W 2,270	H 2,430 (2,420)	馬力 2	394ps ペダル	ターボ 有	
エンジン状態		Ⓐ B C D E	AC	⓪ 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ ③ 中 多		*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 ③		外気26℃ 設定-35℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態						矢野特殊 TPJ10093 No.B240063 2024年1月製			ベツト ③ 無		庫内22℃⇒-26℃	
ラッシング ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン ロックバー・蝶番・門口:ステン									クロス張り 有 ③		3H稼働	
冷凍機:菱重 TU100SB No.383100559BL 2023年製 スタンバイ付									ETC 有 ③			
格納ゲート:極東開発 CG1002N-L3MRA2 No.24T010023N									ラジオ ③ 無		バックモニター	
外装状態 アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED												
燃料タンク		300L+300L										
Fガラス状態		要交換 ③ 良好 飛石有										
記録簿		有 ③ 無										
PMマフラ		有 ③ 無										
証明書		有 ③ 無										
S・リミッタ		有 ③ 無										
証明書		有 ③ 無										
バンパー コーナー グリル ミラー		メッキ										
1,580 1,310 2,290												
タイヤ状態												
1～10、×、欠、で記載												
10 前 10												
10 10 10 10												
10 10 10 10												
F 10 スペア R												
サイズF 265/70R19.5												
サイズR 265/70R19.5												
*スノータイヤは表記する												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります