

HPNo.		車名	年式	型式・車体番号		架装形状			出品会社（岡山県）					
C0693		日野	H19/7	BDG-FD8JLWA-13376		アルミ平			株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明		一時抹消		切れ	434,187 km		3,950	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
				抹消	タコグラフ年月 ナシ		kg	6,210	2,120	480	3	ペダル		

エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,810 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 ☒ 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	錆多数アリ							シート破れ ☒ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス DL1G53 No.HH0707040							ベット ☒ 有 無	
内フック5対 床:鉄板								クロス張り 有 ☒ 無	
								ETC ☒ 有 無	
								ラジオ ☒ 有 無	

燃料タンク

200L

Fガラス状態

要交換 良好 ☒ 飛石有

点キズ有

記録簿

有 ☒ 無

PMマフラ

☒ 有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 ☒ 無

証明書

有 無

バンパ

コーナー

ミラー

メッキ

飛石多数

凹み

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球)

看板跡

凹み

スリキズ

エンドパーツ欠

凹み

スリキズ

キズ

看板跡

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

5 前 5

3 3 3 3

F ☒ 4 スペア ☐ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります