

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0803	いすゞ	R3/7	2PG-CYJ77C-7017501	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカー		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	312,686 km タコグラフ年月 ナシ	13,900 kg	L 9,690	W 2,400	H 2,650 (2,580)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ W8KP472						ベツト	有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り	有 無	
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	バックモニター

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED
燃料タンク	300L+200L			
Fガラス状態	要交換	良好	飛石有	
記録簿	有	無		
PMマフラ	有	無		
証明書	有	無		
S・リミッタ	有	無		
証明書	有	無		

アンテナ曲がり
凹み・サビ
フロントパネル穴
バンパー凹み

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 8対(LED)
スリキズ
右マーカー3灯不灯

バンパー
コーナー
グリル
ミラー
フェンダー
ステップ

メッキ外れ
凹み
カバー割れ

スリキズ
凹み(左右)
カバー割れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

3	前	*	4
* 4			3
3	3	3	3
4	3	3	3

F **3** スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります