

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
A0819	三菱	R6/4	2PG-FS74HZ-*****		ウイング			株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.4.24		切れ	1,072 km	14,000	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有	
			抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	9,610	2,410	(2,560)	2	ペダル		
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部			備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ			汚れ ☒ 少 中 多			バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ			シート破れ 有 ☒ 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス										ベット ☒ 有 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯(LED) 床:板										クロス張り 有 ☒ 無			
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン										ETC 有 ☒ 無			
										ラジオ ☒ 有 無			
外装状態 ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED												タイヤ状態	
燃料タンク												1~10、×、欠、で記載	
200L+300L												9前9	
Fガラス状態												9999	
要交換 ☒ 良好 飛石有												9999	
記録簿 有 ☒ 無												F 10 スペア R	
PMマフラ ☒ 有 無												サイズF 245/70R19.5	
証明書 有 無												サイズR 245/70R19.5	
S・リミッタ ☒ 有 無													
証明書 有 無												*スノータイヤは表記する	
バンパー コーナー グリル ミラー メッキ サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED) 工具箱(ステン) タイヤチェーン吊(左右)													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります