

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			出品会社（岡山県）				
C0809	日野	R5/8	2RG-XZU712M-0015527		平ボデー			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.8.27		切れ 抹消	532 km タコグラフ年月 ナシ	2,950 kg	L 4,350	W 2,080	H 380	馬力	150ps	ターボ	有
エンジン状態 (A) B C D E AC (良) 不良 無 ブレーキ バキューム リサイクル料 8,820 円									キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									ナシ		汚れ (少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)									ナシ		シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態											ベツト 有 (無)	
鳥居フック1対 ロープ掛けフック8対 床:板											クロス張り 有 (無)	
											ETC2.0 (有) 無	
											ラジオ (有) 無	
											バックモニター	

燃料タンク

100L

Fガラス状態

要交換 (良好) 飛石有

記録簿 有 (無)

PMマフラ (有) 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 (無)

証明書 有 無

サイドバンパー1段(鉄)

工具箱

リア煽りストッパーチェーン有

バンパー
コーナー
グリル
ミラー

メッキ

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

9 前 9

9 9 9 9

F 10 スペア R

サイズF 225/70R16

サイズR 225/70R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります