





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0786	三菱	R2/2	2KG-FK65F-605398	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	194,186 km タコグラフ年月 ナシ	2,400 kg	L 6,230 W 2,400 H 2,400 (2,300)	馬力 220ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ								汚れ 少 中 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ								シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 パブコ No.019C3685								ベット 有 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無	
格納ゲート:極東開発 CG1002K-3MRA2 No.20T018502N								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ				タイヤ状態			
燃料タンク 200L				1~10、×、欠、で記載			
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有				4 前 4 4 4 4 4			
記録簿 有 無 R4年				F 7 スペア R			
PMマフラー 有 無 証明書 有 無				サイズF 225/80R17.5			
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無				サイズR 225/80R17.5			
							
							
				*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります