




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
	日野	R5/8	2KG-FD2ABG-134475		ウイング			株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.8.24		切れ 抹消	245 km タコグラフ年月 ナシ	2,650 kg	L 6,260	W 2,400	H 2,420 (2,330)	馬力	240ps	ターボ	有	
									3	ペダル			
エンジン状態		Ⓐ B C D E	AC	Ⓐ 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部		備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ 少 中 多		バックモニター		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス No.W130J37									ベット 有 無				
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板									クロス張り 有 無				
									ETC 有 無				
									ラジオ 有 無				
外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED												タイヤ状態	
燃料タンク		サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(電球)										1~10、×、欠、で記載	
200L										10 前 10			
Fガラス状態												10 10 10 10	
要交換 良好 飛石有												10 10 10 10	
記録簿		バンパー コーナー グリル ミラー ミラーアーム										F 10 スペア R	
PMマフラ		メッキ										サイズF 225/80R17.5	
証明書												サイズR 225/80R17.5	
S・リミッタ													
証明書												*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります