HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0859	三菱	H16/9	KK-FK64HK-765296	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.10.18 切れ 抹消	403,661 km タコグラフ年月 ナシ	3,100 kg	L 6,230	W 2,220	H 2,300 (2,200)	馬力 225ps 3ペダル	ターボ 無	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,410 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジン上部オイル漏れ						汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DME No.W5DD830						ベツト	有 無	
内フック5対 庫内灯(電球) 床:板							クロス張り	有 無	
							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
100L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	有	無
H21年~R5年		

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

バンパー
コーナー
グリル
ミラー } メッキ

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球)
コーナー補修跡
ウイングキャッチ破損

蝶番補修跡

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
□		□	
2	2	2	2
□	□	□	□

F スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります