





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状		出品会社（岡山県）						
V0818	ボルボ	R3/6	2DG-KA2TEA2・YV2RTY0A7MA870744		トラクタ		株式会社 キャリオン						
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)		T/M	Iシフト		
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明		R7.6.13		切れ 396,872 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ		11,500 kg		L —	W —	H —	馬力 2	460ps ペダル	ターボ 有
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ						汚れ 少 ☒ 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ						シート破れ 有 ☒ 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態										ベツト ☒ 有 無			
ホイールベース:3,500mm										クロス張り 有 ☒ 無			
										ETC 有 ☒ 無			
										ラジオ ☒ 有 無		バックモニター	

外装状態		ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ	
燃料タンク		405L	
Fガラス状態		要交換 良好 ☒ 飛石有	
1ヶ所			
記録簿		☒ 有 無	
R3年～R6年			
PMマフラ		☒ 有 無	
証明書		有 無	
S・リミッタ		☒ 有 無	
証明書		有 無	



フェンダーカバー破



タイヤ状態			
1～10、×、欠、で記載			
3	前		4
5	5	5	5
F 欠		スペア	
サイズF		315/70R22.5	
サイズR		295/80R22.5	
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります