

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B0847	UD	R1/6	2PG-CD5CA・JNCMB02C0KU041043	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	294,316 km タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,620	W 2,390	H 800 (700)	馬力	390ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	フジタボデー 2019年6月製				ベット	有	無		
内フック15対 スタンション(前2ヶ所・後1ヶ所) 床:板					クロス張り	有	無		
					ETC	有	無	バックモニター(不映)	
					ラジオ	有	無	バックカメラ(無)	

<p>外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 400L+400L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有</p> <p>記録簿 有 無 R1年~R5年</p> <p>PMマフラ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 7対(LED)</p> <p>バンパー コーナー グリル ミラー メッキ</p> <p>リング入</p> <p>ウインカー不灯</p> <p>ウインカー不灯</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>F 4 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 11R22.5 サイズR 11R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	5	前	5				5	5	5	5	4	4	5	5
5	前	5														
5	5	5	5													
4	4	5	5													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります