





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
V0852	ボルボ	R3/8	2DG-KA2TEA2・YV2RTY0AXMA873802	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.10.9	切れ	396,058 km	11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
ホイールベース:3,500mm								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

<table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>405L</td></tr> </table>	燃料タンク	405L			<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td style="width: 25%;">3</td> <td style="width: 25%;">前</td> <td style="width: 25%;">5</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 欠 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 315/70R22.5</p> <p>サイズR 295/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	3	前	5						5	5	5	5				
燃料タンク																					
405L																					
3	前	5																			
5	5	5	5																		
<table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有</td></tr> <tr><td>小 3ヶ所</td></tr> </table>	Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有	小 3ヶ所																		
Fガラス状態																					
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有																					
小 3ヶ所																					
<table border="1"> <tr><td>記録簿</td></tr> <tr><td><input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無</td></tr> <tr><td>R4年~R6年</td></tr> </table>	記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	R4年~R6年																		
記録簿																					
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無																					
R4年~R6年																					
<table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td></tr> <tr><td><input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無</td></tr> <tr><td>証明書</td></tr> <tr><td>有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/></td></tr> </table>	PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	証明書	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>																	
PMマフラ																					
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無																					
証明書																					
有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>																					
<table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td></tr> <tr><td><input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無</td></tr> <tr><td>証明書</td></tr> <tr><td>有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/></td></tr> </table>	S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	証明書	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>																	
S・リミッタ																					
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無																					
証明書																					
有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>																					

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります