





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
C0863	日野	R3/9	2PG-GD2ABG-102715		ウイング			株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○	自家用	一時抹消	切れ	267,253 km		4,800 kg	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
	営業用		抹消	タコグラフ年月	ナシ		6,270	2,400	2,420 (2,320)	3	ペダル		
	レンタカ												
	不明												
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部		備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ 少 中 多		中型免許対応 バックモニター		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態						トランテックス No.W019H43			ベツト 有 無				
ラッシングレール2段 内フック7対 庫内灯4灯(LED) 床:板									クロス張り 有 無				
センタービームレス									ETC 有 無				
									ラジオ 有 無				

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED				サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(電球)				タイヤ状態			
燃料タンク		200L+200L						1~10、×、欠、で記載		8 前 8	
Fガラス状態		要交換 良好 飛石有								F 10 スペア  R	
小多数		記録簿 有 無		バンパー コーナー グリル ミラー		メッキ		サイズF 245/80R17.5		サイズR 245/80R17.5	
PMマフラ		有 無		当りゴム亀		エンドキャップ無		*スノータイヤは表記する			
証明書		有 無									
S・リミッタ		有 無									
証明書		有 無									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります