

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A0906	三菱	H13	kk-FK61FJ・750292	クレーン付	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.1.28	切れ	461,989 km	2,800	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	4,970	2,120	190	3	ペダル	

エンジン状態	A B C Ⓓ E	AC	Ⓓ 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,410 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジンオイル漏れ 作動油オイル漏れ						汚れ	少 中 ⓪	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	サイドバンパー曲がり ボデー全体サビあり						シート破れ	⓪ 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	ユニック VR373 No.103518 2.93吊 2001年製						ベツト	⓪ 無	
床:鉄(縞板) 3段ラジコンフックイン 丸カンフック左右5対・真中3カ所 ヘッドライト:HID							クロス張り	有 ⓪	
							ETC	⓪ 無	バックモニター
							ラジオ	⓪ 無	

外装状態	<table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>100L</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 ⓪ 良好 飛石有</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>記録簿</td></tr> <tr><td>有 ⓪ 無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td></tr> <tr><td>有 ⓪ 無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>証明書</td></tr> <tr><td>有 無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td></tr> <tr><td>有 ⓪ 無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>証明書</td></tr> <tr><td>有 無</td></tr> </table>	燃料タンク	100L	Fガラス状態	要交換 ⓪ 良好 飛石有	記録簿	有 ⓪ 無	PMマフラ	有 ⓪ 無	証明書	有 無	S・リミッタ	有 ⓪ 無	証明書	有 無	<p>サイドバンパー-1段(鉄) マーカー4対(電球)</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F 7 スペア</td> <td></td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="2">225/90R17.5</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="2">225/80R17.5</td> </tr> </table> <p>*スノータイヤは表記する</p>	4	前	4				5	5	5 5				F 7 スペア		R	サイズF	225/90R17.5		サイズR	225/80R17.5	
燃料タンク																																						
100L																																						
Fガラス状態																																						
要交換 ⓪ 良好 飛石有																																						
記録簿																																						
有 ⓪ 無																																						
PMマフラ																																						
有 ⓪ 無																																						
証明書																																						
有 無																																						
S・リミッタ																																						
有 ⓪ 無																																						
証明書																																						
有 無																																						
4	前	4																																				
5	5	5 5																																				
F 7 スペア		R																																				
サイズF	225/90R17.5																																					
サイズR	225/80R17.5																																					

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります