

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B0923	UD	R3/12	2PG-CD5CA-JNCMB02C6MU063146	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	車検切れ (切れ) 抹消	373,921 km タコグラフ年月 ナシ	13,800 kg	L 9,640	W 2,400	H 2500 (2420)	馬力	390ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 (中) 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ DKL No.W9DU834								ベツト (有) 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り 有 (無)	
								ETC 有 (無)	
								ラジオ (有) 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
小数カ所

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

サイドバンパー3段(アルミ) マーカー5対(LED)  
\*ウイング内側 シート張

グリル  
コーナー  
ミラー } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

3	前	3	
1	1	1	1
1	1	1	1

F **8** スペア  R

サイズF 275/80R22.5  
サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります