

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
B0918	UD	R3/11	2PG-CD5CA-JNCMB02C4MU064733	アルミ平	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.3.27		切れ 122,546 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	14,100 kg	L 9,600	W 2,400	H 780 (580)	馬力	390ps	ターボ 有
								2	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <b>中</b> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <b>無</b>			
上物メーカー名 年式,型式及状態	ヤハタボデー No.2110-B-7869				ベット	<b>有</b> 無			
スタンション穴(前2カ所・後1カ所) 丸カンフック(左右18対・後1カ所)					クロス張り	有 <b>無</b>			
床:板 5方開					ETC	<b>有</b> 無	シートカバー有		
					ラジオ	<b>有</b> 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク	300L+300L	
Fガラス状態	要交換	良好 <b>飛石有</b>
記録簿	有	無
PMマフラ	<b>有</b>	無
証明書	有	無
S・リミッタ	<b>有</b>	無
証明書	有	無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー ※ステーのみ

\*左テールランプ角割れ

キズ

ハゲ・サビ

リング入(ステ)

看板跡

ハゲ・サビ

キズ

エンドキャップ欠(左)

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラー

メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
3	3	3 3
4	4	4 4

F **9** スペア  R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります