

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
B0927	UD	R3/12	2PG-CD5CA-JNCMB02C6MU062935	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット	
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	車検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	355,834 km タコグラフ年月 ナシ	13,900 kg	L 9,640	W 2,400	H 2500 (2,420)	馬力	390ps	ターボ
							2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイルにじみ跡				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ウイング後部上凹みあり				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	フルハーフ DKL No.W9DU820				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
床:板 内フック9対 庫内灯4灯:LED					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター		

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有
飛び石リペア済

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

サイドバンパ-3段(アルミ) マーカー5対(LED)

メッキ

外ゴム破れ

マフラーカバーキズ キズ

凹み

線キズ

キズ

凹み・補修跡あり

線キズ 凹み

外ゴム破れ

エンドキャブ欠落

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="5"/>	前	<input type="text" value="5"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>

F  スペア  R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります