

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0895	ボルボ	R3/9	2DG-KA2TEA2・YV2RTY0A4MA873973	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.10.2 切れ 抹消	343,944 km	11,500 kg	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	無
		タコグラフ年月					ナシ	2	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <b>中</b> 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <b>無</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ:JOST製 No.15469463E4						ベツト	<b>有</b> 無	
							クロス張り	有 <b>無</b>	
							ETC	有 <b>無</b>	
							ラジオ	<b>有</b> 無	

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ



燃料タンク
405L



Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
点キズ

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	<b>有</b>	無
証明書	有	無

S・リミッター	<b>有</b>	無
証明書	有	無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6
6		6

F  スペア  R

サイズF 315/70R22.5

サイズR 295/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります