




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																						
A0932	三菱	R7/1	2PG-FU84VZ-500153		冷凍バン			株式会社 キャリオン																			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット																	
☐ 自家用	R8.1.28	切れ	1,044 km	12,700 kg	L 9,350	W 2,280	H 2,300 (2,240)	馬力	394ps	ターボ	有																
☐ 営業用								2	ペダル																		
☐ レンタカ																											
☐ 不明		抹消	タコグラフ年月	アリ																							
エンジン状態		Ⓐ B C D E	AC	Ⓔ 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考																
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ		汚れ Ⓒ少 中 多		*温度設定																	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ		シート破れ 有 Ⓒ無		外気8℃→設定-35℃																	
上物メーカー名 年式,型式及状態 矢野特殊 TPH10413-1 No.B240779 2024年12月製造								ベツト Ⓐ有 無		庫内8.4℃→-34℃																	
菱重 TU100SC No.483700630BL 2024年製造 ジョルダー4列 ラッシング2段 庫内灯ライン:LED								クロス張り 有 Ⓒ無		3H稼働																	
								ETC Ⓐ有 無																			
								ラジオ Ⓐ有 無		バックモニター																	
外装状態 アルミホイール リアエアサス ミラー・グリル・コーナー・バンパー:メッキ																											
燃料タンク		サイドバンパー3段(アルミ) マーカー5対(LED)																									
300L+300L																											
Fガラス状態																											
要交換 Ⓐ良好 飛石有																											
記録簿 有 Ⓒ無																											
PMマフラ Ⓐ有 無																											
証明書 有 無																											
S・リミッタ Ⓐ有 無																											
証明書 有 無																											
タイヤ状態																											
1~10、×、欠、で記載																											
<table><tr><td>9</td><td colspan="2">前</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr></table>												9	前		9					9	9	9	9	9	9	9	9
9	前		9																								
9	9	9	9																								
9	9	9	9																								
F 10スペア R																											
サイズF 295/80R22.5																											
サイズR 275/80R22.5																											
*スノータイヤは表記する																											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります