

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
A0909	三菱	R6/12	2PG-FS84VZ・500250		ゲート付冷凍バン			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.12.15		切れ	1,293 km	12,300	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
			抹消	タコグラフ年月	あり	kg	9,370	2,270	2,430	2	ペダル	
エンジン状態		(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ		汚れ (少) 中 多		温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ		シート破れ 有 (無)		外気4℃ 設定-35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態						矢野特殊自動車 TPJ10414-1 No.B240712 2024年11月		ベツト (有) 無		庫内4℃⇒-32℃		
ラッシングレール3段 ジョルダー4列 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン								クロス張り 有 (無)		3H稼働		
冷凍機:菱重 TU100SC No.483700596BL 2024年製造								ETC (有) 無				
格納ゲート:極東開発 CG1002M-B3MRA2 No.24T100325N								ラジオ (有) 無		バックモニター		
外装状態										タイヤ状態		
ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED										1~10、×、欠、で記載		
サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)												
燃料タンク										9 前 9		
400L										9 9		
Fガラス状態										9 9 9 9		
要交換 良好 飛石有										9 9 9 9		
記録簿		有		無						F 10 スペア R		
PMマフラ		(有)		無						サイズF 265/70R19.5		
証明書		有		無						サイズR 265/70R19.5		
S・リミッタ		(有)		無						*スノータイヤは表記する		
証明書		有		無								

燃料タンク

400L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

記録簿

有 無

PMマフラ

(有) 無

証明書

有 無

S・リミッタ

(有) 無

証明書

有 無

バンパー

グリル

ミラー

メッキ

2300

1385

2230

1840

2210

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります