HPNo.	車名	年式	型式•車体番号			架装形状				
D0832	いすぶ	H24/12	QKG-EXD52AD-7001026			トラクタ		株式会社キャリオン		
前使用者	車検有	ī効期限	走行距離(km) 積載量			荷台寸法	T/M スムーサー			
自家用	ا حاد	しいい切れ	1,013,840 km	10,000	L	W	H	馬力 4	20ps	ターボ 無
〇 営業用 レンタカ	一時技	天消 集演	タコグラフ年月ナシ	kg					ペダル	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
不明	No.					10000				
エンジン状態	態 A BC	D E AC	息 不良 無 ブレーキ	<u> </u>	リサイクル料	13,830	円キャフ		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ								(中) 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ								有 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態								有 無		
クロス張り										
ETC									1	
ラジオ								有無		
外 壮 比能 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト・ディスチャージ										
グト表 扒 態 / ハイ/レー / リ / エ / リ /									٦	欠、で記載
燃料タ	ンク							4	」 前	i 4
400L]	
									_ 	
Fガラス		バンパー コーナー		 				4	4	4 4
要交換良好	飛石有	グリル	メッキ		F=25				П	
	<u> </u>	ミラー ステップ							Ш	
記録簿	無	フェン						F	スペ	ア R
PMマフラ 有 無								ー サイズF		5/80R22.5
証明書				D				リックへ F サイズ R		5/80R22.5
	=								. 400)/ UUI \ 22.U
	S・リミッタ 有 無 ドアウインカー内部水滴								ъ <i>ъ</i> ∕1-	いまきいよっ
								<u> </u>	ータイヤ	は表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります