





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状														
V0942	ボルボ	R4/5	2DG-KA4TCA2-YV2RT60D2MA873324		トラクタ			株式会社 キャリオン											
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト								
O	自家用	一時抹消	切れ	174,229 km		18,000	L	W	H	馬力	540ps	ターボ	有						
	営業用		タコグラフ年月	アリ	kg	2				ペダル									
	レンタカ																		
	不明	抹消																	
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330	円	キャブ内部		備考					
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)												汚れ	少	☒ 中	多	キャブ内 革張り ドライブレコーダー TV 回転灯2灯(LED) 作業灯1灯(LED)			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)												工具箱内部腐食カ所多数					シート破れ	有	☒ 無
上物メーカー名 年式,型式及状態												ベット					☒ 有	☒ 無	
												クロス張り					有	☒ 無	
												ETC 2.0					☒ 有	☒ 無	
保安基準不適合カ所有 車検時手直必要												ラジオ				☒ 有	☒ 無		
外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ														タイヤ状態					
燃料タンク		※トバンパー1段(ステン) マーカー12対(LED)																	
365L+285L																			
Fガラス状態																			
要交換 ☒ 良好																			
飛石有																			
記録簿		有	☒ 無																
PMマフラ		☒ 有	無	凹み・サビ・塗装浮き															
証明書		有	無	テールランプ下塗装ハゲ															
S・リミッタ		☒ 有	無	キズ															
証明書		有	無	割れ															
F ☒ 欠 ☐ スペア ☐ R																			
サイズF 385/65R22.5																			
サイズR 295/80R22.5																			
*スノータイヤは表記する																			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります