

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状					
D0968	いすゞ	R2/2	2PG-CYJ77C-7010299		ウイング		株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	7 速	
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	車検切れ ☒ 切れ 抹消		515,011 km タコグラフ年月 アリ		13,600 kg	L 9,660	W 2,410	H 2640 (2560)	馬力 380ps 3 ペダル	ターボ 有
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良 ☐ 不良 ☐ 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ		汚れ 少 中 ☒ 多		※右ミラーウォッシャー出ない バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ		シート破れ 有 ☒ 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス No.19W-101311								ベット ☒ 有 ☐ 無		
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED)※1灯不灯 床:板								クロス張り 有 ☒ 無		
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン								ETC 有 ☒ 無		
								ラジオ ☒ 有 ☐ 無		

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 ☒ 飛石有
小飛び石多数

記録簿 有 ☒ 無

PMマフラ ☒ 有 ☐ 無
証明書 有 ☐ 無

S・リミッタ ☒ 有 ☐ 無
証明書 有 ☐ 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 4対(LED)

キズ
キズ・凹み
内側ゴムはば

看板跡
凹み
小キズ
キズ
凹み
小キズ
看板跡
凹み

バンパー
コーナー
グリル
ミラー(一部)
メッキ
テール入り込み

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

4	前		3
3			4
5	5	5	4
5	4	4	5

F ☒ 1 スペア ☐ R

サイズF 245/70R19..5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります