

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社（岡山県）
D0945	いすゞ	R2/8	2DG-EXY52CK-7000018	トラクタ	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M スムーサー
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.8.3	切れ 475,943 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	13,000 kg	L W H	馬力 460ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	14,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 中 多	メッキホイール バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 カプラ:YOKOSHA CD-1600 No.K11331 2020年製造								ベット 有 無	
ホイールベース:4,435mm								クロス張り 有 無	
ハイルーフ カスタムキャブ								ETC 2.0 有 無	
*ブローバイホース小さな亀裂あり・走行問題無								ラジオ 有 無	

外装状態 ヘッドランプ:LED

燃料タンク
370L

Fガラス状態
要交換 良好 **飛石有**
小

記録簿 有 **無**

PMマフラ **有** 無
証明書 有 無

S・リミッタ **有** 無
証明書 有 無

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー

メッキ

割れ

キズ多数(一部補修跡)

サイドバンパー3段(ステン) マーカー3対(LED)

工具箱

工具箱

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

2 前 2

1 1 1 1

2 2 2 2

F **欠** スペア ☐ R

サイズF 11R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります