

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
V0966	ボルボ	R4/2	2KG-4K2TEA1・YV2RTY0A8MA884930		トラクタ			株式会社 キャリオン				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト	
自家用 営業用 レンタカ 不明		R8.3.4		切れ 抹消	285,461 km タコグラフ年月 年 月	11,500 kg	L —	W —	H —	馬力 2	460ps ペダル	ターボ 有
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,270 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									汚れ 少 ☒ 多		バックモニター	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)									シート破れ 有 ☒			
上物メーカー名 年式,型式及状態 カプラ:JOST製 JSK42K85804AI No.16315353 E4									ベット ☒ 無			
									クロス張り 有 ☒			
									ETC 有 ☒			
									ラジオ ☒ 無			

燃料タンク

480L

Fガラス状態

要交換 良好 ☒ 飛石有

記録簿

有 無

PMマフラ

☒ 有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

☒ 有 無

証明書

有 無

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

サイドバンパー 2段(アルミ)

飛石 X

跡

穴・跡

看板跡

キズ

凹み

キズ跡

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

1	前	4
1	2	1
F 4 スペア R		
サイズF	11R22.5	
サイズR	11R22.5	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります