

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 ( 岡山 県)
D0970	いすゞ	H26/2	TKG-NPR85-7042266	積載車	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	AT		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.2.27 切れ 抹消	171,034 km タコグラフ年月	2,800 kg	L 5,710	W 2,150	H 110 (1,290)	馬力	150ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイルにじみ跡						汚れ	少 中	<input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ボデー全体的にサビあり						シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	古河ユニック 35NERS No, T3N0839 2014/1製造						ベツト	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
フック:外4対内2対 床:鉄							クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
							ETC	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
*ハンドル(クラクション部)文字書きあり ミラー一部外れ(部品キャブ内あり) ブローボックスシールド										

外装状態	ヘッドライト:ディスチャージ	燃料タンク	100L	スリキズ	メッキカバー欠	サイドバンパー	1段(鉄)	マーカー	3対(LED)	タイヤ状態	1~10、×、欠、で記載		
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有		メッキ	キズ跡、看板	サビ	サビ			<input type="checkbox"/> 6	前	<input type="checkbox"/> 6	
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無		バンパー	キズ小	サビ	サビ			<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		コーナー	エンドカバー	キズ小	キズ小			<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無		ミラーカバー	キャブ後ろサ	ステッカー破れ、跡	サビ			<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
S・リミッタ	有	<input checked="" type="radio"/> 無			サビ大	サビ	サビ			F <input type="checkbox"/> スペア	<input checked="" type="radio"/> 9	R	
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無				サビ	サビ			サイズF	205/70R16	サイズR	225/70R16
										*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります