

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
D0971	いすゞ	R1/9	2PG-FRR90S2-7145397	クレーン付き	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.2.3 切れ 抹消	12,767 km タコグラフ年月	2,650 kg	L 5,620 W 2,150 H 390	6速 馬力 210ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A() B() C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 (中) 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	アオリ全体的にサビあり							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	タダノ TM-ZE304HR No,41044601134 2019/9製造							ベツト 有 (無)	
4段ラジコンフックイン								クロス張り 有 (無)	
床:板 穴あきあり								ETC (有) 無	
								ラジオ (有) 無	

外装状態	ヘッドライト:ディスチャージ	サイドバンパー 1段(鉄)	タイヤ状態														
燃料タンク	100L	飛び石 スリキズ	1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態	要交換 良好 (飛石有)	床板穴	<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>前</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	6	前	6				6	5	5	6				
6	前	6															
6	5	5	6														
記録簿	有 (無)	凹み	F 9 スペア R														
PMマフラ	(有) 無	サビ	サイズF 245/80R17.5														
証明書	有 無	サビ多	サイズR 245/80R17.5														
S・リミッタ	有 (無)	塗装剥															
証明書	有 無		*スノータイヤは表記する														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります